

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 25' 42.93" 137° 07' 27.54"	橋梁ID
欠橋 (フリガナ)カケハシ	町道中274号線(その他)	可児郡御嵩町中字屋下				35.42859,137.12432
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
御嵩町	2023.10.18	一級河川可児川	有	一般道	その他	-

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

(公財)岐阜県建設研究センター/森 輝人(佐藤清和)

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に 記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造						
主桁	Ⅱ	防食機能の劣化	写真1(G1桁:主桁01)(第2径間)			
横桁	Ⅱ	防食機能の劣化				
床版	Ⅰ					
下部構造	Ⅰ					
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅱ	排水管の防食機能の劣化	写真2(張出し部:排水管0101)(第1径間)			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	前回点検時と同様に鋼部材に防食機能の劣化が見られる。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1972年	50.3m	4.3m
橋梁形式		
(鋼)非合成単純鈹桁橋 逆T式橋台 壁式橋脚		

■管理橋梁ID
2959
■前回点検
2020
■第三者被害予防措置の有無
無

橋面写真



A1

側面写真







A2

桁下写真



※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)
 ○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
 ○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】	下部構造【判定区分: 】
写真1  (G1桁:主桁01)(第2径間)	
支承部【判定区分: 】	その他【判定区分: Ⅱ】
	写真2  (張出し部:排水管0101)(第1径間)