

御嵩町新庁舎建設基本構想及び基本計画策定

御嵩町新庁舎建設検討委員会

御嵩町新庁舎の必要な機能について

－ワークショップ結果報告－

第2回ワークショップで出された現庁舎の課題の分類

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能

議会機能

環境共生・省エネルギー機能

現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能

議会機能

環境共生・省エネルギー機能

◆災害対策拠点機能

現状

- ・廊下の狭いスペースに物が溢れており、災害時に避難通路を塞ぐ可能性があり危険である。見栄えも悪い。



◆災害対策拠点機能

現状

- ・ 災害物資の保管スペースおよび庁舎全体の倉庫が不足している。



現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能


議会機能

環境共生・省エネルギー機能

◆町民サービス機能-玄関-

現状

- ・正面玄関が暗い印象である。



◆町民サービス機能-窓口スペース-

現状

- ・ 窓口への案内情報が不足している。

「わかりにくい」、「どこに行けばいいかわからない」



◆町民サービス機能-窓口スペース-

現状

- ・カウンターの仕切りが低くプライバシーへの配慮が必要である。



◆町民サービス機能-窓口スペース-

現状

- ・ 窓口案内サインが小さく位置が高いため、ひと目でわかる案内サインになっていない。



◆町民サービス機能-相談スペース-

現状

- ・ 現庁舎に個別の相談スペースは設けられているが、数が不足している。
- ・ パーテーションのみで区切られているため、プライバシーへの配慮が必要である



◆町民サービス機能-駐車スペース-

現状

- ・ 駐車マスが狭いため扉の開け閉め、駐車が困難である。



◆町民サービス機能-駐車スペース-

現状

- ・バイク、自転車用のスペースの充実が必要である。



◆町民サービス機能 -ユニバーサルデザイン-

現状

- ・ 玄関スロープの距離が長く、車椅子を利用する方の負担となる可能性がある。



◆町民サービス機能 -ユニバーサルデザイン-

現状

- ・本庁舎にはエレベーターが設置されていない。



◆町民サービス機能 -ユニバーサルデザイン-

現状

- ・多目的トイレは1階に1ヶ所のみを設置である。



◆町民サービス機能 -ユニバーサルデザイン-

現状

- ・ 窓口付近にベビーベッドのみ設置されている。
- ・ キッズスペース、授乳室等は設置されていない。
- ・ オムツ替えスペースは多目的トイレ内に1箇所のみ設置されている。



現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能

議会機能

環境共生・省エネルギー機能

◆町民交流活動機能 –町民協働・交流スペース–

現状

- ・ 現庁舎の敷地内に広場など町民が交流するためのスペースが整備されていない。



◆町民交流活動機能 –町民協働・交流スペース–

現状

- ・町民が集まりやすい憩いの場が不足している。
- ・町民が多目的に利用できるスペースが少ない。
- ・町民が制作した作品等を展示できるスペースが無い。



◆町民交流活動機能 –行政情報提供スペース–

現状

- ・わかりやすく注目を集めるような町の情報発信スペースの充実が必要である。
- ・情報スペースが点在している。



◆町民交流活動機能 –行政情報提供スペース–

現状

- 多種類の掲示物を設置しているため統一感が低い。
- 掲示物がカウンター下に貼られているため読みにくい。



現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能


議会機能

環境共生・省エネルギー機能

◆行政執務機能 –執務スペース–

現状

- ・ 執務スペースが狭く、将来の執務空間の変更に対応できる平面計画となっていない。
- ・ 床に配線が露出しており、OA対応となっていない。



◆行政執務機能 -打合せスペース-

現状

- ・簡易なミーティングを行うための打ち合わせスペースが少ない。



現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能


議会機能

環境共生・省エネルギー機能

◆議会機能

現状

- ・議会の傍聴席へ上がるために階段をのぼる必要があり、バリアフリーへの配慮がされていない。



現庁舎の課題

災害対策拠点機能

町民サービス機能

町民交流活動機能

行政執務機能

議会機能

環境共生・省エネルギー機能

環境共生・省エネルギー機能

現状

- ・廊下に窓が無く、自然光が入りにくいため、暗い印象である。



環境共生・省エネルギー機能

現状

- ・ 屋上スペースが利用されていない。
- ・ 屋上の防水が劣化している。
- ・ 屋上の設備配管等が老朽化している
- ・ 雨水タンク等、雨水利用がされていない。



環境共生・省エネルギー機能

現状

- ・燃料電池車や電気自動車に対応した充電スポットや水素ステーションの設置がない。



END