

御嵩町通学路交通安全プログラム 令和5年3月 御嵩町内通学路の対策箇所一覧表

【上之郷小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	国道21号線 町道上之郷162号線	上之郷中学校北側	スクールバス利用道路でもある町道は幅員も狭く児童生徒に危険な状況であり、道路の拡幅とともに国道交差点も改良してほしい。	早期整備は困難であることから、児童生徒の安全指導を徹底していく。	多治見砂防国道事務所 御嵩町 建設課 学校教育課
2	国道21号線	上之郷保育園・上之郷小学校 横断歩道橋	通学路にもなっている歩道橋の劣化が進んでおり危険であるため、修繕等の対策を行ってほしい。	歩道橋については、5年に1回のペースで点検を実施しており、点検結果に応じて随時補修をおこなう。	多治見砂防国道事務所
3	国道21号線 (上り線)	13.3kp付近	国道に設置されている歩道において一部ガードレール等が設置されていない危険である。	民有地への乗入れ状況を含め、ガードレール等の設置を検討する。	多治見砂防国道事務所

【御嵩小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	県道多治見白川線	御嵩町古屋敷地内 御嵩橋	ガードフェンスはついているが、まだ幅員が狭く歩行者や自転車の通行に危険であるため、橋側歩道橋を整備してほしい。	御嵩町から道路管理者への整備要望を継続していく。	可茂土木事務所 御嵩町 建設課
2	町道東畑一大門東線	御嵩町御嵩・中地内 点滅信号交差点	信号機の必要性などについて検討する。	御嵩町教育委員会、小・中学校、公安委員会等で協議を行う。	学校教育課 各小・中学校 可児警察署
3	県道御嵩可児線 町道東畑一大門東線	御嵩町御嵩・中地内 点滅信号交差点 願興寺北西側交差点 御嵩駅東側交差点	点滅信号交差点・御嵩駅東側交差点で交通事故が発生したため、安全対策をしてほしい。	道路管理者(可茂土木事務所と御嵩町建設課)の双方で事業調整をおこなう。	可茂土木事務所 御嵩町 建設課

【伏見小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	県道御嵩犬山線	御嵩町上恵土地内 西畑線交差点～上恵土本郷交差点 間の歩道	縁石等は設置されているが、万が一の場合は危険なため縁石の上にガードパイプ等の設置をしてほしい。	御嵩町から道路管理者への設置要望を行っていく。	可茂土木事務所
2	県道御嵩川辺線	御嵩町伏見地内 共和中学校横の歩道	ガードレール等の設置はあるが、切れている部分があり危険なため追加等の整備をしてほしい。	御嵩町から道路管理者への整備要望を行っていく。	可茂土木事務所
3	町道伏見3号線	御嵩町伏見地内 伏見小学校西側の歩道	車道の路肩が通学路となっておりカラー舗装が施工してあるが、経年劣化により色が褪せているためカラー舗装をしてほしい。	指定通学路を中心に対策を進めていく。	御嵩町 建設課