

御嵩町通学路交通安全プログラム 令和8年3月 御嵩町内通学路の対策箇所一覧表

【上之郷小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	国道21号線 町道上之郷162号線	御嵩町宿地内 上之郷中学校北側	スクールバスの経路でもある当該町道は、幅員が狭く児童生徒に危険な状況であるため、道路の拡幅とともに国道交差点を改良してほしい。	早期整備は困難であることから、児童生徒の安全指導を徹底していく。	多治見砂防国道事務所 御嵩町 建設課 御嵩町 学校教育課
2	国道21号線	御嵩町美佐野地内 上之郷小学校付近横断歩道橋	通学路としても利用される歩道橋の劣化が進行し危険であるため、修繕等の対策を行ってほしい。	歩道橋の補修は、健全度Ⅲ判定かつ緊急性の高いものから順次行っている。管内全体の補修スケジュールと予算の状況を勘案した上で、今後対応していく。	多治見砂防国道事務所

【御嵩小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	町道東畑一大門東線	御嵩町御嵩・中地内 点滅信号交差点	信号機の必要性などについて検討してほしい。	御嵩町教育委員会、小・中学校、公安委員会等で協議を行う。	各小・中学校 可児警察署 御嵩町 学校教育課
2	県道御嵩可児線 町道東畑一大門東線	御嵩町御嵩・中地内 点滅信号交差点 願興寺北西側交差点	点滅信号交差点でバスと小学生の接触事故が発生したため、安全対策をしてほしい。	対策内容について可児警察署と協議する。 協議結果を踏まえ、道路管理者(可茂土木事務所と御嵩町建設課)の双方で事業調整をおこなう。	可児警察署 可茂土木事務所 御嵩町 建設課
3	町道御嵩149号線	御嵩町御嵩地内 向陽台団地	減速せず通行する車両が増加し、危険である。	建設課において、交差点のT字マークや外側線等の更新を実施する。 御嵩町総務課において、啓発看板の設置を検討する。	御嵩町 建設課 御嵩町 総務課
4	県道多治見白川線	御嵩町中地内 大庭台西側	カーブを伴う下り坂において、速度を出して通行する車両が見受けられる。	注意喚起のために、標識を設置する。	可茂土木事務所

【伏見小学校区】

整理No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・要望内容	対策内容	担当
1	町道伏見3号線	御嵩町伏見地内 伏見小学校東側の歩道	車道路肩が通学路となっておりカラー舗装が施工してあるが、経年劣化により色が褪せているため、再度カラー舗装をしてほしい。	指定通学路を中心に対策を実施する。	御嵩町 建設課
2	町道中町一宮下線	御嵩町伏見地内 伏見小学校西側	車道と歩道を分ける白線が消失している。	白線の更新を実施する。	御嵩町 建設課
3	町道伏見148号線	御嵩町上恵土地内 伏見郵便局北西側交差点	速度を出して通行する車両が見受けられ、事故がよく起きている。	啓発看板の設置を検討する。	御嵩町 総務課