

**「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧
(御嵩町内の道路管理者等対応分)**

【上之郷地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
346	国道21号線	御嵩町中切1359-2 上之郷保育園前	上之郷保育園	国道横断歩道橋において2段手摺りが設置されていない	手摺り改修(2段手摺りに変更する)		国土交通省
	下り 13.4kp						

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見砂防国道事務所、可茂土木事務所、御嵩町(福祉課、総務防災課、建設課)

【御嵩地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
347	国道21号線	御嵩町御嵩764-4	御嵩保育園	国道横断歩道橋において2段手摺りが設置されていない	手摺り改修(2段手摺りに変更する)		国土交通省
	下り 15.8kp						

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見砂防国道事務所、可茂土木事務所、御嵩町(福祉課、総務防災課、建設課)

【中地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
	町道北田今井線	御嵩町中1979-1	中保育園	交差点における停止線及び止まれが薄く消えている	停止線及び止まれの塗りなおし	○	岐阜県警察

【対策検討メンバー】保育園等施設、多治見砂防国道事務所、可茂土木事務所、御嵩町(福祉課、総務防災課、建設課)

【伏見地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
348	町道伏見167号線	御嵩町伏見749-1番地 伏見グラウンド付近	伏見保育園	ガードレールが破損しており園児が接触等によりけがする恐れがある	ガードレールの取り換え(補修)	○	御嵩町
349	町道伏見166号線	御嵩町伏見749-1番地 伏見グラウンド付近	伏見保育園	側溝蓋が破損しており園児の躓き等によるけがの恐れがある	側溝蓋の補修	○	御嵩町

【対策検討メンバー】保育園等施設、可茂土木事務所、可児警察署、御嵩町(福祉課、総務防災課、建設課)