


# 可児川・木屋洞川の頭首工等位置図



## 現状の水質を把握するための調査

分析項目	◎自然由来重金属等 8種類(カドミウム・鉛・ひ素・セレン・六価クロム・水銀・ふっ素・ほう素) ◎pH	
調査箇所	①地下水水質調査(発生土置き場候補地 B 周辺)	3箇所
計21箇所	②木屋洞川水質調査	2箇所
	③可児川・木屋洞川農業用取水口水質調査	16箇所

